

HCNTOOL 工具使用说明


HCNTOOLS 工具可用于修改华测静态数据 (*.HCN) 的点名和天线高。适用于华测格式静态数据。

HCNTOOLS 工具使用方法如下：

第 1 步：软件安装，双击“”，点击“下一步”安装完成即可；

备注：建议安装后重启电脑，确保 HCN 文件注册到注册表。

第 2 步：打开软件，点击“导入 HCN 文件”，打开 HCN 格式静态数据，如下图：



备注：亦可直接双击 HCN 文件（安装软件后），快速进入如上界面，也可以右键点击 *.HCN 文件后点“HCNTOOL”，或在“打开方式”选择“HCNTOOL”打开，如下图：



第 3 步：数据导入后，即可修改“点名”和“天线高”（仪器高）；

备注：软件中，点名最高可以修改为 8 位字符的点名，但如果后处理不使用 COMPASS 软件，建议点名不要超过 4 个字符。（在 COMPASS 中点名可以超过 4 个字符，但在 TTC、TBC 等其他厂家的静态后处理软件中，软件大都只取文件中点名的前 4 位。）

第 4 步：修改后点击“保存”，即完成修改过程，最后点击“退出”关闭软件。

备注：通过点击“查看”可以看到 HCN 文件的文件头，包括 SN、仪器高等信息。